



特殊要求												M1和M2说明 : 例M16为表示为螺纹孔M16, 18表示为圆孔18 ; J2说明 : 当J2=0时, M2孔数量为2个			
A	B	C	D	E	M1	F1	F2	J1	J2	H1	M2	M1和M2说明 : 例M16为表示为螺纹孔M16, 18表示为圆孔18 ; J2说明 : 当J2=0时, M2孔数量为2个			
270	206	230	70	39.5	18	205	205	63	70	110	M16				