




特殊要求 200

A	B	C	D	E	M1		F1	F2	J1	J2	H1	M2	M1和M2说明: 例M16为表示为螺纹孔M16, 18表示为圆孔18; J2说明: 当J2=0时, M2孔数量为2个
260	206	200	90	64	M16		205	150	60		90	M16	