




												特殊要求
A	B	C	D	E	M1	F1	F2	J1	J2	H1	M2	M1和M2说明: 例M16为表示为螺纹孔M16, 18表示为圆孔18; J2说明: 当J2=0时, M2孔数量为2个
270	206	225	70	39	M16 $\phi 18$	205	205	65	70	110	M16	