


第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(制造长度)	>0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	



				成品			苏州特斯拉快速电梯有限公司	
							OX188渐进式安全钳	
标记	变更内容	签字	日期	图样标记	重量	比例	AQQ02	
设计		标准件				1:3		
审核								
工艺		日期		图纸	A4	第 页		