




尺寸表															焊接								
A3		圆锥尺寸					圆锥材料					角度(锥度)											
		公 差	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	公 差	>0.5-3	>>3-6	>6	公 差	0-10	>10-50			>50-120	>120-400	>400		
		公	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		公	±0.2	±0.5	±1		公	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		