





技术要求

- 1. 加工后应调平、校正。
- 2. 修平焊缝，去毛刺。
- 3. 喷防锈漆。



升达电梯有限公司 Guangdong Shengda Elevator Co., Ltd.				Q235A				轿顶轮抽手轴 (奥德普)			