




技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期						提拉架	
设 计		标准化								视图法	数 量
						1	1:1	A		P.03-06	
审 核		批 准			A4	第 1 页	共 1 页				