



技术要求:
1.去毛刺。

EE04 422108022

					φ27×3圆管					电梯有限公司						
															提拉杆	
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期												
设 计			标准化		视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	P.03-05						
							1:1	A	1.68							
审 核			批 准		A4	第 1 页	共 1 页									

代替曲柄组件





技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期						提拉架
设计					视图法	数量	比例	版次	重量	
					☐	1	1:1	A		
审核					A4	第 1 页	共 1 页			P.03-06

替代拉手组件



技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图法	数量	比例	版次	重量	提拉手柄
设计			标准化		☐	1	1:1	A		
审核			批准		A4	第 1 页	共 1 页			P.03-07