



代替曲柄组件




技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

蒋总训壁梯


伊萨电梯有限公司										提拉架									
标记										处数									
设计										更改文件号									
审核										批准									
日期										签名									
视图法										数量									
比例										版次									
重量										A4									
第 1 页										共 1 页									
P.03-06																			

代替拉手组件



1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

[illegible]



图中孔位在圆管外购回来后，装配安全钳提拉装置时配钻

技术要求：
1.去毛刺。

蒋总别望

电梯有限公司									
提升杆									
P.03-05									
$\phi 27 \times 3$ 圆管									
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图法	数量	比例	版次	重量
设计		标准化				1	1:1	A	1.68
审核		批准			A4	第 1 页	共 1 页		