



技术要求:
1.去毛刺。

东方优山美地

					φ27×3圆管					电梯有限公司	
										提拉杆	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图法	数量	比例	版次	重量	P.03-05	
设计		标准化			☞		1:1	A	1.68		
审核		批准			A4	第 1 页	共 1 页				

替代拉手组件





技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

东方优盛山地

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图法	数量	比例	版次	重量	提拉手柄	
设计			标准化		☑	1	1:1	A		P.03-07	
审核			批准		A4	第 1 页	共 1 页				

代替曲柄组件



技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
										伊萨电梯有限公司	
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期						提拉架	
设 计		标准化			视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	P.03-06	
						1	1:1	A			
审 核		批 准			A4	第 1 页	共 1 页				

东方优美山地