



技术要求：
1.去毛刺。

					$\phi 27 \times 3$ 圆管					电梯有限公司
										提拉管
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	P.03-05
设 计		标准化					1:1	A	1.68	
审 核		批 准			A4	第 1 页	共 1 页			

代替曲柄组件
1套2件





技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
										伊萨电梯有限公司	
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期						提拉架	
设 计		标准化			视图法	数 量	比 例	版 次	重 量		
						1	1:1	A			
审 核		批 准			A4	第 1 页	共 1 页	P.03-06			

替代拉手组件

1套1件



技术要求:

- 1.激光切割，焊接，去毛刺。
- 2.镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司					
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期											
设 计		标准化			视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	提拉手柄 P.03-07					
						1	1:1	A							
审 核		批 准			A 4	第 1 页	共 1 页								