



技术要求：
1.去毛刺。

					$\phi 27 \times 3$ 圆管					电梯有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图法	数量	比例	版次	重量	提拉管
设计		标准化					1:1	A	1.68	
审核		批准			A4	第 1 页	共 1 页			P.03-05

代替曲柄组件
1套2件





技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图法	数量	比例	版次	重量	提拉架	
设计		标准化				1	1:1	A		P.03-06	
审核		批准			A4	第 1 页	共 1 页				

替代拉手组件

1套1件



- 技术要求:
- 1.激光切割，焊接，去毛刺。
 - 2.镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期						提拉手柄	
设计			标准化		视图法	数量	比例	版次	重量	P.03-07	
审核			批准		A4	1	1:1	A			
					第 1 页 共 1 页						