


图中孔位在圆管外购回来后，装配安全钳提拉装置时配钻





技术要求：
1.去毛刺。

					φ27×3圆管					电梯有限公司	
										提拉管	
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期							
设 计			标准化		视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	P.03-05	
审 核			批 准		≡		1:1	A	1.68		
					A4	第 1 页	共 1 页				

华良家佳

替代拉手组件
1套1件





技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
										提拉架	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图法	数量	比例	版次	重量	P.03-06	
设计		标准化				1	1:1	A			
审核		批准			A4	第 1 页	共 1 页				

华夏家居

替代拉手组件
1套1件



技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司				
										提拉手柄				
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期										
设 计		标准化			视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	P.03-07				
						1	1:1	A						
审 核		批 准			A4	第 1 页	共 1 页							

毕夏家书