




图中孔位在圆管外购回来后，装配安全钳提拉装置时配钻



技术要求：
1.去毛刺。

Φ27×3圆管							电梯有限公司	
							提拉管	
标记	处数	更改文件号	签名	日期				
设计	(2)	标准化	(2)	视图法	数 量	比 例	版 次	重 量
(2)		(2)		1:1	A	1.68		
审核		批准		A4	第 1 页	共 1 页		P.03-05

替代拉手组件
1套1件





技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

焊接件							伊萨电梯有限公司	
							提拉手柄	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图法	数量	比例	版次 重量
设计		标准化			1	1:1	A	
审核		批准			A4	第 1 页	共 1 页	P.03-07

配件

代替曲柄组件
1套2件



技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

标记	处数	更改文件号	签名	日期	焊接件				伊萨电梯有限公司
					视图法	数量	比例	版次	
设计		标准化			1	1:1	A		
审核		批准			A4	第 1 页	共 1 页		P.03-06

赵华林