

5.1881X0									
图例	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧面/角度公差