





技术要求:

- 1 焊接时注意将件3与件1接触面贴紧并装配平整;
- 2 控制杆底部焊接时注意表面状态,必要时注意修整平面;
- 3 焊接后要求无气孔及焊接裂纹等缺陷,焊后清理焊渣;
- 4 外表面按要求喷涂底漆、色漆。

-03	缸体	DWG	H070B0A03							-03	1
-02	控制杆	DWG	H070B0A02							-02	1
-01	底板	DWG	H070B0A01							-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01		

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
CC		关键特性											
设计		叶辉	2023.10.7	标准化			焊接件			缸体组件			
							阶段标记		重量				比例
审核		胡建升	2023.10.09								1:2	H070B0A00	
工艺		竺钊辉	2023.10.10	批准	俞礼园	2023.10.10	第 1 张	共 1 张					

①		整版替换	叶辉	24.11.13
标记	处数	更改内容	签名	年月日