


01001720211-15 065126




装配清单

名称	数量	备注
张紧装置	1套	
开关支架	1套	
合格证	1张	
使用说明书	1份	

技术说明

1. 本图按OX200规格绘制, 实际使用与钢丝绳匹配。
2. 装配后要求绳轮和轴杆应转动顺畅, 无卡滞现象。
3. 图中A按T89/B导轨可以调整的范围内: 200~400; 参数B为35~80; 参数C为钢丝绳中心到轴杆安装面的距离除配采用17。
5. 本装置配重按加重型绘制, 实际使用时按实际使用状态配发, 可选配重12kg和24kg等。

*A=420, 非标图必须经技术确认



西孚孚信图号	奥德普图号	钢丝绳直径	绳轮节径	重量质量
XIA2619AAP001	OX-200	Φ6.3	Φ240	16KG
XIA2619AAP007	OX-200	Φ6.3	Φ240	16KG
XIA2619AAP002	OX-200	Φ8	Φ240	16KG
XIA2619AAP008	OX-200	Φ8	Φ240	16KG
XIA2619AAP003	OX-200	Φ8	Φ240	24KG
XIA2619AAP004	OX-200	Φ6.3	Φ240	16KG
XIA2619AAP009	OX-200	Φ6.3	Φ240	16KG
XIA2619AAP005	OX-200	Φ8	Φ240	16KG
XIA2619AAP010	OX-200	Φ8	Φ240	16KG
XIA2619AAP006	OX-200	Φ8	Φ240	24KG

提升高度	导轨型号	备注
0<H≤50M	T75, T82, T89	单轴承
0<H≤50M	T75, T82, T89	双轴承
0<H≤50M	T75, T82, T89	单轴承
0<H≤50M	T75, T82, T89	双轴承
50<H≤100M	T75, T82, T89	双轴承
0<H≤50M	T114, T127	单轴承
0<H≤50M	T114, T127	双轴承
0<H≤50M	T114, T127	单轴承
0<H≤50M	T114, T127	双轴承
50<H≤100M	T114, T127	双轴承

19	OX200-5	开关打板	1	Q235/1.5	0.03	0.03	
17	OX200.4	护板组件	1		0.41	0.41	
16	GB/T 97.1-1987	平垫圈12	2		0.01	0.02	
15	GB/T 5780-2000	螺栓M12×160	2		0.16	0.32	
14	OX200-4	配重块	2	高密度晶石	4.88	9.76	
13	GB/T 97.1-1987	平垫圈10	1		3.55	3.55	
12	GB/T 93-1985	弹性垫圈10	1		2.16	2.16	
11	GB/T 6170-2000	螺母M10	1		0.01	0.01	
10	GB/T 6170-2000	螺母M6	2		0.00	0	
9	GB/T 93-1987	弹性垫圈6	2		0.50	1	
8	OX200-2	挡杆	2	圆钢Φ8	0.02	0.04	
7	OX200-3	挡套	1	Q275A/Φ20	0.01	0.01	
6	OX200.3	张紧轮组件	1		2.02	2.02	
5	OX200.2	摇杆组件	1		1.62	1.62	
4	GB/T 93-2000	弹性垫圈12	3		3.63	10.89	
3	GB/T 6170-2000	螺栓M12	4		0.02	0.08	
2	OX200.1	开关支架	1		0.73	0.73	
1	OX200-1	安装底板	1	Q235A/5.0	1.94	1.94	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				总装图	张紧装置		
				OX200			

