



EE0142211S019

技术要求：
1.去毛刺。

					φ27×3圆管					电梯有限公司					
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期											
设 计			标准化		视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	管					
							1:1	A		P.03-5					
审 核			批 准		A4	第 1 页	共 1 页								

代替曲柄组件





技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

EE01422115019

					焊接件					伊萨电梯有限公司						
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期												
设 计		标准化								视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	提拉架	
						1	1:1	A		P.03-06						
审 核		批 准			A4	第 1 页	共 1 页									

替代拉手组件



技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	视图法	数量	比例	版次	重量	提拉手柄	
设计		标准化			第一版	1	1:1	A		P.03-07	
审核		批准			A4	第 1 页	共 1 页				