



技术要求:
1.去毛刺。

					φ27×3圆管	电梯有限公司				
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期		提拉管				
设 计		标准化								
					视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	P.03-05
							1:1	A	1.68	
审 核		批 准			A4	第 1 页	共 1 页			

代替曲柄组件
1套2件





技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
										提拉架	
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期							
设 计		标准化			视图法	数 量	比 例	版 次	重 量		
						1	1:1	A			
审 核		批 准			A4	第 1 页	共 1 页	P.03-06			

替代拉手组件

1套1件



- 技术要求:
- 1.激光切割，焊接，去毛刺。
 - 2.镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期						提拉手柄	
设计			标准化		视图法	数量	比例	版次	重量	P.03-07	
审核			批准		A4	1	1:1	A			
					第 1 页 共 1 页						