


图中孔位在圆管外购回来后，装配安全钳提拉装置时配钻





技术要求：
1.去毛刺。

					ø27×3圆管					电梯有限公司
										提拉管
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	视图法	数 量	比 例	版 次	重 量	P.03-05
设 计			标准化		☐		1:1	A	1.68	
审 核			批准		A4	第 1 页	共 1 页			

熙华社

代替曲柄组件

1套2件





技术要求:

- 1.激光切割，焊接，去毛刺。
- 2.镀锌。

					焊接件				伊萨电梯有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期					提拉架
设计		标准化			视图法	数量	比例	版次	重量
审核		批准			A4	1	1:1	A	
					第 1 页	共 1 页	P.03-06		

替代拉手组件
1套1件



技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

					焊接件					伊萨电梯有限公司						
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期								提拉手柄				
设 计		标准化			视图法	数 量	比 例	版 次	重 量							
						1	1:1	A			P.03-07					
审 核		批 准			A4	第 1 页	共 1 页									