


图中孔位在圆管外购回来后，装配安全钳提拉装置时配钻





技术要求:  
1.去毛刺。

|     |     |       |     |     |         |       |       |     |      |         |
|-----|-----|-------|-----|-----|---------|-------|-------|-----|------|---------|
|     |     |       |     |     | φ27×3圆管 |       |       |     |      | 电梯有限公司  |
|     |     |       |     |     |         |       |       |     |      | 提拉管     |
| 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 | 视图法     | 数 量   | 比 例   | 版 次 | 重 量  | P.03-05 |
| 设 计 |     |       | 标准化 |     | ☐       |       | 1:1   | A   | 1.68 |         |
| 审 核 |     |       | 批准  |     | A4      | 第 1 页 | 共 1 页 |     |      |         |

熙华社

代替曲柄组件  
1套1件





### 技术要求:

1. 激光切割, 焊接, 去毛刺。
2. 镀锌。

|     |     |       |     |     |                                                                                       |       |       |     |     |          |  |  |  |  |     |  |
|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|----------|--|--|--|--|-----|--|
|     |     |       |     |     | 焊接件                                                                                   |       |       |     |     | 伊萨电梯有限公司 |  |  |  |  |     |  |
|     |     |       |     |     |                                                                                       |       |       |     |     |          |  |  |  |  | 提拉架 |  |
| 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 |                                                                                       |       |       |     |     |          |  |  |  |  |     |  |
| 设 计 |     | 标准化   |     |     | 视图法                                                                                   | 数 量   | 比 例   | 版 次 | 重 量 | P.03-06  |  |  |  |  |     |  |
|     |     |       |     |     |  | 1     | 1:1   | A   |     |          |  |  |  |  |     |  |
| 审 核 |     | 批 准   |     |     | A4                                                                                    | 第 1 页 | 共 1 页 |     |     |          |  |  |  |  |     |  |

張華初

替代拉手组件  
曲柄组件合体  
1套1件



技术要求:

- 1.激光切割，焊接，去毛刺。
- 2.镀锌。

|     |     |       |     |     |                                                                                       |       |       |         |     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
|     |     |       |     |     | 焊接件                                                                                   |       |       |         |     | 伊萨电梯有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|     |     |       |     |     |                                                                                       |       |       |         |     |          |  |  |  |  |  |  |
|     |     |       |     |     |                                                                                       |       |       |         |     |          |  |  |  |  |  |  |
| 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 |                                                                                       |       |       |         |     | 提拉手柄     |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 |     | 标准化   |     |     | 视图法                                                                                   | 数 量   | 比 例   | 版 次     | 重 量 |          |  |  |  |  |  |  |
|     |     |       |     |     |  | 1     | 1:1   | A       |     |          |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |     | 批 准   |     |     | A4                                                                                    | 第 1 页 | 共 1 页 | P.03-07 |     |          |  |  |  |  |  |  |

配华初